C:\Lila\Correspondance\2009\Submittals\09-003 Surface Changes Deficiencies\Chapter 1\Plate1-2.08-001.dwg, Model, 7/11/2009 10:31:28 AM, 1:100

2,325,000 E

2,326,000 E

2,327,000 E

400,000 N

401,000 N

Existing County Road

Existing Culvert

Existing Culvert

Topsoil Storage Area

UNDISTURBED

UNDISTURBED

UNDISTURBED

5850

5900

5950

6000

6050

6100

6150

6200

6250

6300

6350

6400

6450

6500

6550

6700

LEGEND:

NATURAL DRAINAGE:

DISTURBED AREA BOUNDARY:

UNDISTURBED AREA BOUNDARY:

R 14 E, T 16 S

50' 0' 100' 200'

REVISION DATE:

DATE:	BY:	DATE:	BY:
JAN 2008	RJM		

UTAH REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEER #152606 R. Jay Marshall 7/8/09

RECEIVED JUL 15 2009 DIV. OF OIL, GAS & MINING

LILA CANYON MINE

DISTURBED AREA MAP

DATE:	DESIGNED BY:
SEPTEMBER 2000	EIS
SCALE: AS SHOWN	PLATE #: 1-2

File in:
☐ Confidential
☒ Shelf
☐ Expandable
Refer to Record No 0035 Date 07/15/2009
In C/0070013, 2009, Incoming
For additional information