
PERMIT BOUNDARY
FED LEASE U-5287
UTAH HWY 10
SEVIER CO
EMERY CO
CHRISTIANSEN WASH
202,000 N
200,000 N
198,000 N
196,000 N
194,000 N
192,000 N
190,000 N
2,058,000 E
2,060,000 E
2,062,000 E
2,064,000 E
2,066,000 E
2,068,000 E
2,070,000 E
2,072,000 E
2,074,000 E
2,076,000 E
89-2
89-1
89-4
89-3
86-12
86-4
86-3
86-11
86-5
88-1
88-2
86-13
88-3
86-2
C-36
88-4
88-5
86-1
88-6
87-1
85-2
85-1
83-6
83-4
83-5
83-3
W
N
L
Q
86-8
86-7
86-6
86-10
86-9
E
83-1
SMK-3
SMK-2
H-1
H-6
88-7
90-5
90-4
90-3
90-2
90-1
LEGEND
AREA MINED IN 2001 (NONE)
FIVE YEAR MINING AREA
SUBSIDENCE MONITORING POINT
EXCLUSION AREA
STATE LEASE RELINQUISHED IN 1998
RECEIVED
MAR 25 2002
DIVISION OF
OIL, GAS AND MINING
James J. Heinz 3-25-02
CONSOLIDATION COAL COMPANY
GROUP 1 SESSER OPERATIONS
HIGHWAY 10 SOUTH
EMERY, UTAH 84522
2001 ANNUAL REPORT MAP
MINE
EMERY MINE
PERMIT ACT/015/015
COUNTY
EMERY
STATE
UTAH
1 " = 500'
DATE
3/11/02
TOWNSHIP
T22S
RANGE
R6E
CHECKED
TDK
APPROVED
TDK