
SW-101
Discharge (gpm)
800
600
400
200
0
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08