map/pictur. folder

PHOTOS COURTESY OF NEIL SIMMONS, BLM SAN RAFAEL, R.A.

S/015/044
WHITECLOUD MINE

A. Plugged drillhole #1 in the Sutherland Brothers gypsum mine in T24S., R.13E., Section 15 under notice UTU-69852. 1-9-96.

B. Plugged drillhole #2, Sutherland Brothers notice UTU-69852. 1-9-96.

5/015/041

C. Plugged drillhole #3, Sutherland Brothers Notice UTU-69852. 1-9-96.

D. Sutherland Brothers plugged drillhole #4 under notice UTU-69852. 1-9-96.

S/015/044

E. Sutherland Brothers plugged drillhole #5, Notice UTU-69852. 1-9-96.

F. Plugged drillhole #6, Sutherland Brothers notice UTU-69852. 1-9-96.

5/019/044

G. Gypsum stockpile in the middle of the Sutherland Brothers gypsum mine in T24S., R.13E., Section 15 under notice UTU-69852. 1-9-96.

H. Area in which 5 of the 6 plugged drillholes occur, Sutherland Brothers notice UTU-69852. 1-9-96.