FILED
JUN 2 5 2014
SECRETARY, BOARD OF
OIL, GAS & MINING

CORRECTED

EXHIBIT C

Well Name	API	Location	Spud	Comp	TD - ft	Prod	Plugging Sundry	Extended SI	NOV	Plugging Sundry	Surface	Minerals
				3/31/2001 (corrected)				Denied				
Crane 4-4	43-033-30049	Sec 4-T6N-R8E	2/27/2001	~~2/31/2001~~	1,820	0	12/15/2009	2/9/2012	4/2/2013	9/23/2013	Fee	Fee
Crane 12-4	43-033-30050	Sec 4-T6N-R8E	3/20/2001	9/15/2001	1,712	0	12/15/2009	2/9/2012	4/2/2013	9/23/2013	Fee	Fee
Stacy hollow 14-35	43-033-30056	Sec 35-T7N-R7E	4/20/2001	9/11/2001	6,003	0		2/9/2012	4/2/2013	9/23/2013	Fee	Fee
Murphy Ridge 1-32	43-033-30045	Sec 32-T8N-R8E	11/8/2000	8/18/2002	3,442	0		2/9/2012	4/2/2013	9/23/2013	Fee	State
Crane 16-4	43-033-50001	Sec 4-T6N-R8E	12/18/2011	OPS	1,228	0				9/23/2013	Fee	Fee
12/3/2013 - Wells Fargo Letter												
12/12/2013 - Division Plugging Order												
1/27/2014 - Division Board Action Letter												

Quaneco.